




ПЛАН на отпм. 4.20




27-27



29-29



28-28



1. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Сварку производить электродами З-42 ГОСТ 9467-75.
2. * - Размеры уточнить по месту.
3. ** - Размеры справочные.

					Станция разделения воздуха на базе установки КОО-1350	144 1320KM		
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Площадка на отм. 4.20	Литер	Масса	Масштаб
Разработ.		Богаченко	<i>[Signature]</i>					
Проверил			<i>[Signature]</i>				4940кг	1:50
Н. контр.		Крыжановская	<i>[Signature]</i> и.о.			Лист 13	Листов 13	
Утв.		Левченко	<i>[Signature]</i>			КО 000 ПФК		